

Gebrauchsanweisung

Thermo-Hygrometer TH1 Präz. $\pm 2\%$ 43750100

Vor Gebrauch Schutzfolien von den Displays entfernen

Temperaturbereich: -10°C bis +50°C

Indoor-Hygrometerbereich: 25% – 98% relative Luftfeuchte (RH % auf Anzeige)

mit Wandaufhängeöse und Tischaufsteller

MAX-MIN-Anzeigen durch wiederholtes Drücken der MAX-MIN-Tasten der Relativfeuchte- oder der Temperaturanzeige

Aktuelle Anzeige: Drücken der MAX-MIN-Taste so oft, bis min oder max vom Display verschwunden sind

MAX-MIN-Speicher rücksetzen: mit Drücken der jeweiligen RESET-Taste werden die gespeicherten Werte gelöscht und die Speicher auf die aktuellen Werte gesetzt

Die Abspeicherung der Höchst- und Tiefstwerte (MAX-MIN-Werte) wird automatisch bis zum einem neuerlichen Drücken der RESET-Tasten fortgesetzt

°C und °F (Grad Fahrenheit für USA) – Umschalter auf der Rückseite. Sollte einmal °F auf der Temperaturanzeige erscheinen, bitte den Schalter an der Rückseite von F auf C stellen

Batterie 1,5 Volt Type AA